



Situation auf dem Grundstück vor dem Gebäude zur Franzstraße/Sollnitzer Straße



Übersicht



Vorderansicht






Kelleraußenzugang



Rückansicht und rechte Giebelseite



Garage



Situation in der Garage



Situation im Erdgeschoss



WC



Flur im Erdgeschoss



Situation im Archiv




Situation in einem Büroraum



Fußboden mit leichten Verformungen



Flur im Erdgeschoss



Heizkörper



Situation in einem Büroraum



Situation im Eheschließungszimmer



teils schadhaftes Parkett



Situation in der Küche



Situation im Aufenthaltsraum



Treppe zum Kellergeschoss



denkmalwürdiger Fußboden im Keller



Heizungsanlage wohl aus der Zeit um 1992



teils schadhafter Deckenputz



Fußboden im Keller